

PROSARC S.A ESP
NIT 900.079.188-0

No. 21910

CERTIFICA:

Que la Empresa: **UT ECOCAPITAL S.A**
Identificada con el NIT: **900.487.187-3**

Entrego los siguientes residuo(s) y/o desecho(s), para tratamiento y disposición final de acuerdo con la siguiente información:

Fecha de Recepción	Septiembre de 2016	
Numero de Recibo de Materiales	23371, 23383, 23384, 23401, 23407, 23412, 23425, 23426, 23427, 23444, 23454, 23463, 23476, 23496, 23498, 23507, 23525, 23524, 23526, 23527, 23547, 23558, 23565, 23576, 23577.	
Tipo de Material	Hospitalario	
Descripción del Material	DESCRIPCIÓN	PESO (kg)
	Residuos Cortopunzantes	8.749
Cantidad Total (kg)	8.749 kg	
Tratamiento	TERMODESTRUCCIÓN	
Mes del Tratamiento	Septiembre de 2016	
Observaciones	Ninguno	


Para el proceso de TERMODESTRUCCIÓN se registraron temperaturas 850°C en la Cámara de combustión y 1.200°C en la cámara de post-combustión. Se utilizaron los sistemas Antipolución y Depuradores de Gases, con los cuales no se presentaron emisiones atmosféricas contaminantes (gases y humos tóxicos; material particulado y olores ofensivos), quedó únicamente un residuo consistente en cenizas calcinadas y que son entregadas a ECOCAPITAL.

Todos los procesos anteriores se realizaron, ajustados al cumplimiento de las Resolución 058 de enero 21 de 2002, 0886 de julio 27 de 2004 y la 909 del 06 de junio de 2008 del MAVDT y a nuestra Licencia Ambiental, según Resolución No. 3077 de noviembre 7 de 2006, expedida por la CAR.

Para constancia se firma en Mosquera, el día 5 de Octubre de 2016



VICTOR VELASCO
Director Técnico



ANDRES MORENO
Jefe de Logística

Planta de Procesos: Kilómetro 6, Vía a la Mesa,
Sub estación Balsillas • Mosquera, Cundinamarca
Telefax: (571) 742 5395 - 742 5417
Celular: 317 667 3032 - 317 667 3035

PROSARC S.A ESP
NIT 900.079.188-0

No. 21909

CERTIFICA:

Que la Empresa: **UT ECOCAPITAL S.A**
Identificada con el NIT: **900.487.187-3**


Entrego los siguientes residuo(s) y/o desecho(s), para tratamiento térmico de acuerdo con la siguiente información:


Fecha de Recepción	Septiembre de 2016	
Numero de Recibo de Materiales	23371, 23383, 23384, 23401, 23407, 23412, 23425, 23426, 23427, 23444, 23454, 23463, 23476, 23496, 23498, 23507, 23525, 23524, 23526, 23527, 23547, 23558, 23565, 23576.	
Tipo de Material	Hospitalario	
Descripción del Material	DESCRIPCIÓN	PESO (kg)
	Residuos Animales	16.672
Cantidad Total (kg)	16.672 kg	
Tratamiento	TERMODESTRUCCION	
Mes del Tratamiento	Septiembre de 2016	
Observaciones	Ninguna.	

Para el proceso de TERMODESTRUCCION se registraron temperaturas 850°C en la Cámara de combustión y 1.200°C en la cámara de post-combustión. Se utilizaron los sistemas Antipolución y Depuradores de Gases, con los cuales no se presentaron emisiones atmosféricas contaminantes (gases y humos tóxicos; material particulado y olores ofensivos), quedó únicamente un residuo consistente en cenizas calcinadas y que son entregadas a ECOCAPITAL.

Todos los procesos anteriores se realizaron, ajustados al cumplimiento de las Resolución 058 de enero 21 de 2002, 0886 de julio 27 de 2004 y la 909 del 06 de junio de 2008 del MAVDT y a nuestra Licencia Ambiental, según Resolución No. 3077 de noviembre 7 de 2006, expedida por la CAR.

Para constancia se firma en Mosquera, el día 5 de Octubre de 2016


VÍCTOR VELASCO
Director Técnico


ANDRÉS MORENO
Jefe de Logística

Planta de Procesos: Kilómetro 6, Vía a la Mesa,
Sub estación Balsillas • Mosquera, Cundinamarca
Telefax: (571) 742 5395 - 742 5417
Celular: 317 667 3032 - 317 667 3035



Sede Administrativa y Comercial:
Calle 120 A No. 7 - 62 / 68 - Of. 605 • Bogotá, D.C. - Colombia
PBX-FAX: 629 9853 - 637 5112 • Servicio al Cliente: 316 439 3895
www.prosarc.com.co

PROSARC S.A ESP
NIT 900.079.188-0

No. 21908

CERTIFICA:

Que la Empresa: **UT ECOCAPITAL S.A**
Identificada con el NIT: **900.487.187-3**

Entrego los siguientes residuo(s) y/o desecho(s), para tratamiento térmico de acuerdo con la siguiente información:


Fecha de Recepción	Septiembre de 2016	
Número de Recibo de Materiales	23371, 23383, 23384, 23401, 23407, 23412, 23425, 23426, 23427, 23444, 23454, 23463, 23476, 23479, 23480, 23496, 23498, 23507, 23517, 23525, 23524, 23526, 23527, 23547, 23558, 23565, 23576, 23577.	
Tipo de Material	Hospitalario	
Descripción del Material	DESCRIPCIÓN	PESO (kg)
	Residuos Anatomopatológicos	105.162,1
Cantidad Total (kg)	105.162,1 kg	
Tratamiento	TERMODESTRUCCIÓN	
Mes del Tratamiento	Septiembre de 2016	
Observaciones	Ninguno	

Para el proceso de TERMODESTRUCCION se registraron temperaturas 850°C en la Cámara de combustión y 1.200°C en la cámara de post-combustión. Se utilizaron los sistemas Antipolución y Depuradores de Gases, con los cuales no se presentaron emisiones atmosféricas contaminantes (gases y humos tóxicos; material particulado y olores ofensivos), quedó únicamente un residuo consistente en cenizas calcinadas y que son entregadas a ECOCAPITAL.

Todos los procesos anteriores se realizaron, ajustados al cumplimiento de las Resolución 058 de enero 21 de 2002, 0886 de julio 27 de 2004 y la 909 del 06 de junio de 2008 del MAVDT y a nuestra Licencia Ambiental, según Resolución No. 3077 de noviembre 7 de 2006, expedida por la CAR.

Para constancia se firma en Mosquera, el día 5 de Octubre de 2016


VICTOR VELASCO
Director Técnico


ANDRES MORENO
Jefe de Logística

Planta de Procesos: Kilómetro 6, Vía a la Mesa,
Sub estación Balsillas • Mosquera, Cundinamarca
Telefax: (571) 742 5395 - 742 5417
Celular: 317 667 3032 - 317 667 3035



Sede Administrativa y Comercial:
Calle 120 A No. 7 - 62 / 68 - Of. 605 • Bogotá, D.C. - Colombia
PBX-FAX: 629 9853 - 637 5112 • Servicio al Cliente: 316 439 3895
www.prosarc.com.co