

**PROSARC S.A ESP**  
**NIT 900.079.188-0****No. 22388****CERTIFICA:**Que la Empresa: **UT ECOCAPITAL S.A**  
Identificada con el NIT: **900.487.187-3**

Entrego los siguientes residuo(s) y/o desecho(s), para tratamiento térmico de acuerdo con la siguiente información:

Fecha de Recepción	Noviembre de 2016	
Número de Recibo de Materiales	23812, 23822, 23832, 23842, 23843, 23844, 23845, 23854, 23864, 23875, 23886, 23888, 23889, 23901, 23910, 23920, 23934, 23935, 23947, 23959, 23967, 23975, 23988, 23993, 23991, 24006, 24013, 24019.	
Tipo de Material	Hospitalario	
Descripción del Material	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>PESO (kg)</b>
	Residuos Anatomopatológicos	100.106,9
Cantidad Total (kg)	<b>100.106,9 kg</b>	
Tratamiento	TERMODESTRUCCIÓN	
Mes del Tratamiento	Noviembre de 2016	
Observaciones	Ninguno	

Para el proceso de TERMODESTRUCCION se registraron temperaturas 850°C en la Cámara de combustión y 1.200°C en la cámara de post-combustión. Se utilizaron los sistemas Antipolución y Depuradores de Gases, con los cuales no se presentaron emisiones atmosféricas contaminantes (gases y humos tóxicos; material particulado y olores ofensivos), quedó únicamente un residuo consistente en cenizas calcinadas y que son entregadas a ECOCAPITAL.

Todos los procesos anteriores se realizaron, ajustados al cumplimiento de las Resolución 058 de enero 21 de 2002, 0886 de julio 27 de 2004 y la 909 del 06 de junio de 2008 del MAVDT y a nuestra Licencia Ambiental, según Resolución No. 3077 de noviembre 7 de 2006, expedida por la CAR.

Para constancia se firma en Mosquera, el día 7 de Diciembre de 2016

  
VICTOR VELASCO  
Director Técnico  
ANDRES MORENO  
Jefe de Logística  
Vb. Bo.  
LEIDER OSORIO  
Superintendente de Planta

Planta de Procesos: Kilómetro 6, Vía a la Mesa,  
Sub estación Balsillas • Mosquera, Cundinamarca  
Telefax: (571) 742 5395 - 742 5417  
Celular: 317 667 3032 - 317 667 3035

**PROSARC S.A ESP**  
**NIT 900.079.188-0**

**No. 22389**

**CERTIFICA:**

Que la Empresa: **UT ECOCAPITAL S.A**  
Identificada con el NIT: **900.487.187-3**

Entrego los siguientes residuo(s) y/o desecho(s), para tratamiento térmico de acuerdo con la siguiente información:

Fecha de Recepción	Noviembre de 2016	
Numero de Recibo de Materiales	23812, 23822, 23832, 23843, 23844, 23845, 23854, 23864, 23875, 23886, 23888, 23901, 23910, 23920, 23935, 23947, 23959, 23967, 23975, 23988, 24006, 24013, 24019.	
Tipo de Material	Hospitalario	
Descripción del Material	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>PESO (kg)</b>
	Residuos Animales	15.192
Cantidad Total (kg)	15.192 kg	
Tratamiento	TERMODESTRUCCION	
Mes del Tratamiento	Noviembre de 2016	
Observaciones	Ninguna.	


Para el proceso de TERMODESTRUCCION se registraron temperaturas 850°C en la Cámara de combustión y 1.200°C en la cámara de post-combustión. Se utilizaron los sistemas Antipolución y Depuradores de Gases, con los cuales no se presentaron emisiones atmosféricas contaminantes (gases y humos tóxicos; material particulado y olores ofensivos), quedó únicamente un residuo consistente en cenizas calcinadas y que son entregadas a ECOCAPITAL.

Todos los procesos anteriores se realizaron, ajustados al cumplimiento de las Resolución 058 de enero 21 de 2002, 0886 de julio 27 de 2004 y la 909 del 06 de junio de 2008 del MAVDT y a nuestra Licencia Ambiental, según Resolución No. 3077 de noviembre 7 de 2006, expedida por la CAR.

Para constancia se firma en Mosquera, el día 7 de Diciembre de 2016

  
VICTOR VELASCO  
Jefe Técnico

  
ANDRES MORENO  
Jefe de Logística

  
V.O. B.O.  
LEIDER OSORIO  
Directora de Planta

Planta de Procesos: Kilómetro 6, Vía a la Mesa,  
Sub estación Balsillas • Mosquera, Cundinamarca  
Telefax: (571) 742 5395 - 742 5417  
Celular: 317 667 3032 - 317 667 3035

**PROSARC S.A ESP**  
**NIT 900.079.188-0****No. 22390****CERTIFICA:**Que la Empresa: **UT ECOCAPITAL S.A**  
Identificada con el NIT: **900.487.187-3**


Entrego los siguientes residuo(s) y/o desecho(s), para tratamiento y disposición final de acuerdo con la siguiente información:

Fecha de Recepción	Noviembre de 2016	
Numero de Recibo de Materiales	23812, 23822, 23832, 23843, 23844, 23854, 23864, 23875, 23886, 23888, 23901, 23910, 23920, 23934, 23935, 23947, 23959, 23967, 23975, 23988, 23993, 24006, 24013, 24019.	
Tipo de Material	Hospitalario	
Descripción del Material	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>PESO (kg)</b>
	Residuos Cortopunzantes	9.956
Cantidad Total (kg)	<b>9.956 kg</b>	
Tratamiento	TERMODESTRUCCIÓN	
Mes del Tratamiento	Noviembre de 2016	
Observaciones	Ninguno	

Para el proceso de TERMODESTRUCCIÓN se registraron temperaturas 850°C en la Cámara de combustión y 1.200°C en la cámara de post-combustión. Se utilizaron los sistemas Antipolución y Depuradores de Gases, con los cuales no se presentaron emisiones atmosféricas contaminantes (gases y humos tóxicos; material particulado y olores ofensivos), quedó únicamente un residuo consistente en cenizas calcinadas y que son entregadas a ECOCAPITAL.

Todos los procesos anteriores se realizaron, ajustados al cumplimiento de las Resolución 058 de enero 21 de 2002, 0886 de julio 27 de 2004 y la 909 del 06 de junio de 2008 del MAVDT y a nuestra Licencia Ambiental, según Resolución No. 3077 de noviembre 7 de 2006, expedida por la CAR.

Para constancia se firma en Mosquera, el día 7 de Diciembre de 2016

  
**VICTOR VELASCO**  
Jefe Técnico  
**ANDRES MORENO**  
Jefe de Logística  
V. B.  
**LEIDER OSORIO**  
Directora de Planta

Planta de Procesos: Kilómetro 6, Vía a la Mesa,  
Sub estación Balsillas • Mosquera, Cundinamarca  
Telefax: (571) 742 5395 - 742 5417  
Celular: 317 667 3032 - 317 667 3035