

**PROSARC S.A ESP**  
**NIT 900.079.188-0**

**No. 24361**

### CERTIFICA:

Que la Empresa: **UT ECOCAPITAL S.A**  
Identificada con el NIT: **900.487.187-3**

Entrego los siguientes residuo(s) y/o desecho(s), para tratamiento térmico de acuerdo con la siguiente información:


Fecha de Recepción	Julio de 2017	
Número de Recibo de Materiales	25640, 25648, 25650, 25653, 25651, 25652, 25655, 25654, 25657, 25656, 25658, 25659, 25669, 25682, 25713, 25714, 25715, 25737, 25739, 25748, 25749, 25758, 25759, 25760, 25773, 25786, 25787, 25800, 25811, 25821, 25824, 25835.	
Tipo de Material	Hospitalario	
Descripción del Material	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>PESO (kg)</b>
	Residuos Anatomopatológicos	102.594,3
Cantidad Total (kg)	<b>102.594,3 kg</b>	
Tratamiento	TERMODESTRUCCIÓN	
Mes del Tratamiento	Julio de 2017	
Observaciones	Ninguno	


Para el proceso de TERMODESTRUCCION se registraron temperaturas 850°C en la Cámara de combustión y 1.200°C en la cámara de post-combustión. Se utilizaron los sistemas Antipolución y Depuradores de Gases, con los cuales no se presentaron emisiones atmosféricas contaminantes (gases y humos tóxicos; material particulado y olores ofensivos), quedó únicamente un residuo consistente en cenizas calcinadas y que son entregadas a ECOCAPITAL.

Todos los procesos anteriores se realizaron, ajustados al cumplimiento de las Resolución 058 de enero 21 de 2002, 0886 de julio 27 de 2004 y la 909 del 06 de junio de 2008 del MAVDT y a nuestra Licencia Ambiental, según Resolución No. 3077 de noviembre 7 de 2006, expedida por la CAR.

Para constancia se firma en Mosquera, el día 3 de Agosto de 2017

  
**VÍCTOR VELASCO**  
Jefe Técnico

  
**DAVID PIZZA**  
Director de Operaciones

  
V.o. B.o.  
**LEIDER OSORIO**  
Directora de Planta

**Planta de Procesos:** Kilómetro 6, Vía a la Mesa,  
Sub estación Balsillas • Mosquera, Cundinamarca  
**Telefax:** (571) 742 5395 - 742 5417  
**Celular:** 317 667 3032 - 317 667 3035

**PROSARC S.A ESP**  
**NIT 900.079.188-0**

**No. 24350**

### CERTIFICA:

Que la Empresa: **UT ECOCAPITAL S.A**  
Identificada con el NIT: **900.487.187-3**

Entrego los siguientes residuo(s) y/o desecho(s), para tratamiento térmico de acuerdo con la siguiente información:

Fecha de Recepción	Julio de 2017	
Numero de Recibo de Materiales	25640, 25648, 25650, 25653, 25651, 25652, 25655, 25654, 25657, 25656, 25658, 25659, 25669, 25682, 25713, 25714, 25715, 25737, 25739, 25748, 25749, 25758, 25759, 25760, 25773, 25786, 25787, 25800, 25811, 25821, 25824, 25835.	
Tipo de Material	Hospitalario	
Descripción del Material	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>PESO (kg)</b>
	Residuos Animales	20.855,7
Cantidad Total (kg)	<b>20.855,7 kg</b>	
Tratamiento	TERMODESTRUCCION	
Mes del Tratamiento	Julio de 2017	
Observaciones	Ninguna.	


Para el proceso de TERMODESTRUCCION se registraron temperaturas 850°C en la Cámara de combustión y 1.200°C en la cámara de post-combustión. Se utilizaron los sistemas Antipolución y Depuradores de Gases, con los cuales no se presentaron emisiones atmosféricas contaminantes (gases y humos tóxicos; material particulado y olores ofensivos), quedó únicamente un residuo consistente en cenizas calcinadas y que son entregadas a ECOCAPITAL.

Todos los procesos anteriores se realizaron, ajustados al cumplimiento de las Resolución 058 de enero 21 de 2002, 0886 de julio 27 de 2004 y la 909 del 06 de junio de 2008 del MAVDT y a nuestra Licencia Ambiental, según Resolución No. 3077 de noviembre 7 de 2006, expedida por la CAR.

Para constancia se firma en Mosquera, el día 3 de Agosto de 2017

  
**VICTOR VELASCO**  
Jefe Técnico

  
**DAVID PIZA**  
Director de Operaciones

  
Vol. Bo.  
**LEIDER OSORIO**  
Directora de Planta

Planta de Procesos: Kilómetro 6, Vía a la Mesa,  
Sub estación Balsillas • Mosquera, Cundinamarca  
Telefax: (571) 742 5395 - 742 5417  
Celular: 317 667 3032 - 317 667 3035



Sede Administrativa y Comercial:  
Calle 120 A No. 7 - 62 / 68 - Of. 605 • Bogotá, D.C. - Colombia  
PBX-FAX: 629 9853 - 637 5112 • Servicio al Cliente: 316 439 3895  
[www.prosarc.com.co](http://www.prosarc.com.co)



**PROSARC S.A ESP**  
**NIT 900.079.188-0**

**No. 24351**

### CERTIFICA:

Que la Empresa: **UT ECOCAPITAL S.A**  
Identificada con el NIT: **900.487.187-3**

Entrego los siguientes residuo(s) y/o desecho(s), para tratamiento y disposición final de acuerdo con la siguiente información:

Fecha de Recepción	Julio de 2017	
Numero de Recibo de Materiales	25640, 25648, 25650, 25653, 25651, 25652, 25655, 25654, 25657, 25656, 25658, 25659, 25669, 25682, 25713, 25714, 25715, 25737, 25739, 25748, 25749, 25758, 25759, 25760, 25773, 25786, 25787, 25800, 25811, 25821, 25824, 25835.	
Tipo de Material	Hospitalario	
Descripción del Material	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>PESO (kg)</b>
	Residuos Cortopunzantes	9.311
Cantidad Total (kg)	<b>9.311 kg</b>	
Tratamiento	TERMODESTRUCCIÓN	
Mes del Tratamiento	Julio de 2017	
Observaciones	Ninguno	

Para el proceso de TERMODESTRUCCIÓN se registraron temperaturas 850°C en la Cámara de combustión y 1.200°C en la cámara de post-combustión. Se utilizaron los sistemas Antipolución y Depuradores de Gases, con los cuales no se presentaron emisiones atmosféricas contaminantes (gases y humos tóxicos; material particulado y olores ofensivos), quedó únicamente un residuo consistente en cenizas calcinadas y que son entregadas a ECOCAPITAL.

Todos los procesos anteriores se realizaron, ajustados al cumplimiento de las Resolución 058 de enero 21 de 2002, 0886 de julio 27 de 2004 y la 909 del 06 de junio de 2008 del MAVDT y a nuestra Licencia Ambiental, según Resolución No. 3077 de noviembre 7 de 2006, expedida por la CAR.

Para constancia se firma en Mosquera, el día 3 de Agosto de 2017

  
**VICTOR VELASCO**  
Jefe Técnico

  
**DAVID PIZZA**  
Director de Operaciones

  
Vo. Bo.  
**LEIDER OSORIO**  
Directora de Planta

**Planta de Procesos:** Kilómetro 6, Vía a la Mesa,  
Sub estación Balsillas • Mosquera, Cundinamarca  
**Telefax:** (571) 742 5395 - 742 5417  
**Celular:** 317 667 3032 - 317 667 3035